

Alto 258

BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- **Material** Naturlatex
- **Länge (cm)** 32
- **Stärke (mm)** 0.60
- **Handgelenk** Gerader Stulpenrand
- **Farbe** Gelb
- **Innenverarbeitung** Velourisiert
- **Außenverarbeitung** Handfläche mit Profil
- **Größe / EAN** 6 7 8 9 10
- **Verpackung** 1 Paar/Beutel - 10 Paar/Box - 100 Paar/Karton



LEISTUNGSERGEBNISSE

Zertifizierungskategorie 3

CE 0334




2120

Legende



SCHUTZ GEGEN ÄUSSERE MECHANISCHE GEFAHREN EN 388

LEISTUNGSNIVEAU



LEICHTER CHEMIKALIENSCHUTZ EN 374



SCHUTZ VOR MIKROORGANISMEN EN 374




SCHUTZ VOR RADIOAKTIVER KONTAMINATION EN 421



SCHUTZ GEGEN THERMISCHE RISIKEN EN 407

LEISTUNGSNIVEAU




SPEZIFISCHER SCHUTZ VOR CHEMIKALIEN EN 374

Buchstaben-code	Chemische Substanz
A	Methanol
B	Aceton
C	Acetonitril
D	Dichlormethan
E	Kohlenstoffdisulfid
F	Toluol
G	Diethylamin
H	Tetrahydrofuran
I	Ethylacetat
J	n-Heptan
K	Natriumhydroxid 40%
L	Schwefelsäure 96%



SCHUTZ GEGEN KÄLTE EN 511

LEISTUNGSNIVEAU



Weitere Informationen: www.mapa-pro.com

BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- Zusätzlicher Komfort und Schweißaufnahme aufgrund des Baumwollflockfutters
- Das strukturierte Profil sorgt für gute Griffsicherheit
- Gute Resistenz gegenüber vielen verdünnten Säuren

HAUPT-EINSA-TZGEBIETE

Mechanische Industrie

- Kleine Wartungsarbeiten
- Montage öl- und fettfreier Kleinteile

Luftfahrt

- Umgang mit Verbundstoffen (Harze)

Chemische Industrie

- Allgemeine Handhabungsaufgaben

HINWEISE ZU LAGERUNG UND BENUTZUNG

Gebrauchsanweisung

Für mehr Sicherheit und längere Lebensdauer der Handschuhe beachten Sie die nachfolgenden Hinweise genau:

- Die Eignung der Handschuhe für den geplanten Einsatzzweck ist zu prüfen, Arbeitsplatzbedingungen von den «CE»-Prüfbedingungen abweichen können.
- Personen mit einer Sensibilisierung auf Naturlatex, Dithiocarbamate und/oder Thiazole wird von der Nutzung der Handschuhe abgeraten.
- Handschuhe nur bei trockenen und sauberen Händen anziehen.
- Die Handschuhe bei Kontakt mit Chemikalien nicht länger als die gemessene Durchbruchzeit tragen. Die Durchbruchzeit finden Sie auf www.mapa-pro.com oder kontaktieren Sie den Technischen Kundenservice von MAPA Professionnel (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr). Bei Langzeitkontakt mit Lösungsmitteln ersatzweise mit einem zweiten Paar Handschuhe arbeiten.
- Handschuhstulpe umschlagen, um zu vermeiden, dass schädliche Chemikalien auf den Arm tropfen.
- Handschuhe vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen prüfen.

Lagerbedingungen

Handschuhe in ihrer Originalverpackung geschützt vor direktem Sonnenlicht, Wärmequellen und elektrischen Geräten lagern.

Waschanleitung

Handschuhe vor dem Ausziehen in geeigneter Weise reinigen:

- bei Benutzung mit Lösungsmitteln (Alkohol, etc. ...): mit trockenem Tuch abreiben
- bei Benutzung mit Säuren oder alkalischen Flüssigkeiten: Handschuhe gründlich unter fließendem Wasser abspülen und mit trockenem Tuch abreiben

Vorsicht: Unsachgemäße Verwendung oder die Anwendung nicht speziell empfohlener Reinigungs- oder Waschverfahren können das Leistungsverhalten der Handschuhe beeinträchtigen.

Anleitung zum Trocknen

Sicherstellen vor jedem weiteren Gebrauch, dass die Innenseite der Handschuhe völlig trocken ist.

RECHTSSPRECHUNG

Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft. Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.

- CE-Baumusterbescheinigung
0072/014/162/05/94/10513
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.
0072

I.F.T.H. – Av. Guy de Collongue - F-69134 ECULLY CEDEX

- Qualitätssicherungszertifikat
0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS